OVERENAAUTA.CZ
kupujte kvalitní vozy se servisní knížkou

Land Rover Discovery 3,0 HSE LUXURY, Nová STK, TO



297 438 Kč

Specifikace

Obj. motoru	2 993 ccm
Počet míst	7
Počet dveří	5
Barva	hnědá metalíza
Karoserie	kombi
Stav vozu	perfektní
Servisní knížka	Ano
STK	202607
První majitel	Ne
Země původu	CZ

Výbava

6 rychlostních stupňů, 8 x airbag, ABS, airbag řidiče, aut. aktivace výstražných světlometů, aut. klimatizace, aut. převodovka, aut. stavitelný volant při nástupu, aut. uzávěrka diferenciálu, aut. zabrždění v kopci, autochladnička, brzdový asistent, CD přehrávač, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, nezávislé topení, originál autorádio, ostřikovače světlometů, palubní počítač, pérování vzduch, pohon 4 x 4, polohovací sedadla, posilovač řízení, potahy kůže, přídavné světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), regulace rychlosti při jízdě ze svahu, regulace tuhosti podvozku, regulace výšky podvozku, satelitní navigace, senzor opotřebení brzdových destiček, senzor stěračů, senzor světel, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), startování tlačítkem, tažné zařízení, tempomat, tónovaná skla, venkovní teploměr, vnitřní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané přední sklo, vyhřívaný volant, výsuvné opěrky hlav, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, xenonové světlomety, zadní stěrač, AUX, denní svícení, naviják, USB, dvouzónová klimatizace, bluetooth, parkovací kamera, nouzové brždění (PEBS), sledování únavy řidiče, asistent stability přívěsu (TSA), isofix, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, vyjímatelná zadní sedadla, asistent rozjezdu do kopce (HSA), boční nášlapy, hlídání provozu při couvání (RCTA), zatmavená zadní skla, adaptivní regulace podvozku, dojezdové rezervní kolo, elektronická ruční brzda, paměť nastavení sedadla řidiče, volba jízdního režimu, vyhřívaná zadní sedadla

Další informace

Vin ke kontrole:SALLAAAG4BA577257---POZOR PŘED 50.000KM VYMĚNĚN FABRICKÝ MOTOR V SERVISE ROVER!!!!---VEŠKERÉ SERVISY ZAZNAMENÁNY---ROZVODY---OLEJE V PŘEVODOVCE---V ROZVODOVCE---KAMERY 360°---WEBASTO S DÁLKOU---VŠECHNY VYJÍMKY V TP---NÁŠLAPY---NAVIJÁK--STŘEŠNÍ NOSIČ- ZIMNÍ KOMPLETNÍ KOLA--VÍCE INFO PO TELEFONU--- MOŽNOST PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA MECHANICKÉ A ELEKTRONICKÉ POŠKOZENÍ AŽ NA 36 MĚSÍCŮ DÁLE----- NABÍZÍME: VÝKUP VOZŮ, KOMPLETNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL, FINANCOVÁNÍ VOZIDEL, DOVOZ VOZIDEL NA PŘÁNÍ

Kontakt

Autocentrum Polička - www.autocentrumpolicka.cz
Na Vyšehradě 1097
57201 Polička

Telefon:
775 655 655

E-mail:
info@autocentrumpolicka.cz

Copyright © 2026 OverenaAuta.cz